

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. k.
Folwark 1
63-900 Rawicz

Rawicz, 17.01.2024r.

Informacja dla użytkownika nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1 Zapewnienie prawidłowego wykorzystania dróg, placów i chodników zgodnie z przeznaczeniem:

- 1.1 Zabrania się wjeżdżania ciężkim sprzętem na chodniki i ciągi piesze.
- 1.2 Nie używanie w obrębie chodników ciężkiego sprzętu oraz uniemożliwienie wykorzystywania chodników jako dróg i miejsc postojowych.
- 1.3 Bieżące sprzątanie i utrzymanie nawierzchni w czystości.
- 1.4 Natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych wyciekami olejów i paliw z pojazdów.
- 1.5 Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe (wpusty uliczne, odwodnienie liniowe) w celu nie dopuszczenia do zalania dróg i ścieżek.

2 Eksploatacja w warunkach zimowych

- 2.1 Do odśnieżania parkingów, dróg oraz chodników wykorzystywać wyłącznie sprzęt wyposażony w lemiesz gumowy lub z tworzyw sztucznych.
- 2.2 Zabrania się używania do odśnieżania ciężkiego sprzętu budowlanego (ładowarki, koparko ładowarki) ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia bądź wyłamania obramowań.
- 2.3 Do odlodzenia nawierzchni z kostki betonowej należy wykorzystywać piasek frakcji użytej do wypełnienia spoin (nie stosować soli drogowej, kruszyw o ostrych, łamanych krawędziach, odpadów np. popiołu z spalania węgla).
- 2.4 Środki odladzające stosować tylko gdy jest to konieczne.

3 Nie podlega gwarancji

- 3.1 Odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu jeśli są zgodne z normą/ deklarowanymi parametrami.
- 3.2 Ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji.
- 3.3 Naturalne zmiany w kolorystyce produktów będące następstwem eksploatacji/ użytkowania.
- 3.4 Wykwity wapienne w postaci białego nalotu.
- 3.5 Odchyłki w kolorze lub w strukturze wyrobów uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością surowców (np. kruszyw).
- 3.6 Włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczów betonu podczas dojrzewania Produktów.
- 3.7 Tzw. Wyływyki, które występują na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza Produktów bezfazowych). Powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wyływyki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wyływyk nie obniża wartości użytkowych Produktów.

Zakład Rawicz
Folwark 1, 63-900 Rawicz
tel. sprzedaż 65 546 12 55
sekretariat 65 546 71 40, fax 65 546 18 55
e-mail: rawicz@zpbkaczmarek.pl

Zakład Prusice
Wszemirów 100, 55-110 Prusice
tel. sprzedaż 71 720 12 55
sekretariat 71 720 11 40, fax 71 720 12 12
e-mail: prusice@zpbkaczmarek.pl

- 3.8 Straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałym materiałem, rozpoczęcie zabudowy od 7 dnia od daty produkcji, osiągnięcie pełnej dojrzałości (wytrzymałości) produktu po 28 dniach od daty produkcji
- 3.9 Niewielkie punktowe przebarwienia na powierzchni kostki tzw. Lignit, pochodzące od lekkich zanieczyszczeń obecnych w naturalnych kruszywach stosowanych do produkcji.
- 3.10 Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów, a także jeśli uszkodzenia zostały spowodowane klęską żywiołową
- 3.11 Zastosowanie nieodpowiednich (agresywnych chemicznie) środków na powierzchnię kostki (impregnaty, środki czyszczące, sól drogowa). Jak również użycie w pobliżu kostki nawozów bogatych w żelazo, metalowe rdzewiejące przedmioty, zanieczyszczenia organiczne mogą trwale zniszczyć Produkt (również spowodować jego odbarwienie)

4 Ważne informacje techniczne

- 4.1 Producent zaleca, w przypadku spoinowania Produktów na nawierzchni, użycie czystego piasku płukanego lub piasku kwarcowego. W przypadku spoinowania Produktów na nawierzchni przy zastosowaniu piasku gliniastego o barwie zbliżonej do żółtej dla produktów o jasnych barwach może spowodować powstanie przebarwień Produktów. Przebarwienia powstałe w wyniku zastosowania innego piasku nie będą rozpatrywane i nie podlegają gwarancji.
- 4.2 Wyroby tego samego koloru (również szare) mogą posiadać niekontrastowe odchylenia koloru spowodowane przez różny wiek wyrobów, niejednorodność składników betonu, bądź uwarunkowania technologiczne.
- 4.3 Różnice kolorystyczne nie mają żadnego znaczenia dla wartości użytkowej wyrobów, ponieważ zwykle znikają w czasie użytkowania wyrobów. W celu zminimalizowania efektu odcieni, zaleca się układanie nawierzchni jednocześnie z 3 palet produkcyjnych (zgodnie z zasadą 3 palet). Dokładny przewodnik brukarski załączony jest do katalogu ZPB Kaczmarek w wersji papierowej lub internetowej.

Specjalista ds.
kontroli jakości i reklamacji

Lidia Białkowska

Zakład Rawicz
Folwark 1, 63-900 Rawicz
tel. sprzedaż 65 546 12 55
sekretariat 65 546 71 40, fax 65 546 18 55
e-mail: rawicz@zpbkaczmarek.pl

Zakład Prusice
Wszemirów 100, 55-110 Prusice
tel. sprzedaż 71 720 12 55
sekretariat 71 720 11 40, fax 71 720 12 12
e-mail: prusice@zpbkaczmarek.pl